

Испытательный центр ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис»

Таблица 2

[illegible]

* - заполняется в формате – до «__»____ 2020г.

Рекомендации

Устранить нарушения указанные в таблице 2 в рекомендуемые сроки.

Владельцу не рекомендовано использовать нефть по назначению до устранения признаков указанных в таблице 1

Специалист

ИЦ «Техэксперт сервис»
Специалист ИЦ

Окунев С.И. /
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта

представитель специализированной лифтовой организации

/ Парунина А.А. /
(Ф.И.О.)

/ Упаков А.Б. /
(Ф.И.О.)

Представителю владельца уведомить Испытательный центр ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис» о факте устранения дефектов, неисправностей, несоответствий, указанных в таблице 1 настоящего акта

Оригиналы протоколов испытаний лифта хранятся в Испытательном центре ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис»

Испытательный центр ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис»

Таблица 2

[illegible]

* - заполняется в формате – до « » 2020г.

Рекомендации

Устранить нарушения указанные в таблице 2 в рекомендуемые сроки.

Владельцу не рекомендовано использование шифта по назначению, до устранения нарушений, указанных в таблице 4

Специалист

(подпись, штамп)

/Окунев С.И. /
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта

представитель специализированной лифтовой организации

/ Парунина А.А. /
(Ф.И.О.)

/ Упаков А.Б. /
(Ф.И.О.)

Представителю владельца уведомить Испытательный центр ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис» о факте устранения дефектов, неисправностей, несоответствий, указанных в таблице 1 настоящего акта

Оригиналы протоколов испытаний лифта хранятся в Испытательном центре ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис»

Испытательный центр ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис»

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
		ГОСТ Р 53783, В.1	
0.	Заменить деформированный блок на кабине	Р. 7.	До 28.08.2021
1.	Расстояние от противовеса до Цистр. буфера в призмке = 370 мм	по эксперт.	28.08.2021
2.	Не горит освещение в шахте лифта.	В. 1.	До 10.08.2021
3.	Не установлен башмак на створке Д.К.	В. 1.	До 28.08.2021
4.	Не равномерная просадка канатов в ружьях К.В.С. = 1 мм. (допуск = 0,5 мм)	В. 1.	До 28.08.2021
5.	Уравновешивающая цепь укорочена через узловое соединение.	В. 1.	До 28.08.2021
6.	Не отрегулировано усилие привода дверей кабины.	Цистр. по эксп.	До 05.08.2021
7.	Недостаточная освещенность в машинном помещении	В. 1.	До 28.08.2021
8.	Износ ружей Д.С. (канаты лежат на дне ружья)	В. 1.	До 28.08.2021

* - заполняется в формате - до «__» 2020г.

Рекомендации

Устранить нарушения указанные в таблице 2 в рекомендуемые сроки.

Специалист


(подпись, штамп)

/Окунев С.И. /
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта


(подпись)

/ Парунина А.А. /
(Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации


(подпись)

/ Ушаков А.Б. /
(Ф.И.О.)

Представителю владельца уведомить Испытательный центр ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис» о факте устранения дефектов, неисправностей, несоответствий, указанных в таблице 1 настоящего акта

Оригиналы протоколов испытаний лифта хранятся в Испытательном центре ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис»

АКТ № 14 - 031 / 07 - 2020

периодического технического освидетельствования лифта

« 28 » июля 2020г.

Мною, специалистом

Окуновым С.И.
Ф.И.О.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ООО «Отис Лифт» прораба Упакова А.Б.

наименование организации, должность, Ф.И.О.

и представителя владельца лифта ТСЖ «Орджоникидзе, 58/1» Паруниной А.А.

наименование организации, должность, Ф.И.О.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 137NE-4475

Адрес установки: г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, дом 58, корп.1 (2наф).

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (не) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (отрицательные).
3. Функционирование лифта (не) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (не) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (отрицательные).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа

* - заполняет специалист испытательного центра, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Испытательный центр ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис»

Таблица 2


№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
		ГОСТ Р 53783, В.1	
1.	Не работает информационное табло 1 этаж.	В.1.	До 28.08.20.
2.	Расстояние от противовеса до буфера в приводе = 360 мм	Чистр. по эксп.	До 28.08.20.
3.	Износ резины рабочего колеса ограничителя скорости (кабинет летит над дие рельсы)	В.1.	До 28.08.20.
4.	Замаскировать демферный блок на кабине	Р.Э.	До 28.08.20.
5.	Не затянуто крепление стальной пружины на противовесе	В.1.	До 28.08.20.
6.	Не горит освещение в шахте лифта.	В.1.	До 05.08.20.
7.	Уравновешивающая цепь удержания через узловое соединение	Р.Э.	До 28.08.20.
8.	Недостаточная освещенность в машинном помещении	В.1.	До 28.08.20.

* - заполняется в формате – до «__» _____ 2020г.

Рекомендации

Устранить нарушения указанные в таблице 2 в рекомендуемые сроки.

Специалист

 
(подпись, штамп)

/Окунев С.И. /
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
представитель владельца лифта


(подпись)

/ Парунина А.А. /
(Ф.И.О.)

представитель специализированной лифтовой организации


(подпись)

/ Упаков А.Б. /
(Ф.И.О.)

Представителю владельца уведомить Испытательный центр ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис» о факте устранения дефектов, неисправностей, несоответствий, указанных в таблице 1 настоящего акта

Оригиналы протоколов испытаний лифта хранятся в Испытательном центре ООО «ИКЦ «Техэксперт сервис»